

关于对学生餐厅及三楼会议室 进行功能性检测的申请

学校领导：

我校学生餐厅建成于 2002 年，建筑面积 1568 m²。主要保障学生日常的就餐功能；三楼会议室建成于 2019 年，建筑面积 561 m²，主要用于学校会议、培训等功能。两处均为人员密集场所。

学生餐厅与三楼会议室现存在隐患如下：A. 学生餐厅及三楼会议室屋面及雨水流槽，雨水排水管漏水严重。B. 顶部屋面复合板、雨水导流槽局部锈蚀破损。C. 顶部网架构件存在局部锈蚀。D. 学生餐厅顶部照明灯、电风扇安装位置加大屋面承重负荷。E. 三楼会议室吊顶目测承重布设方式、点位设置不合理。

依据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》及省、市校园安全管理相关工作要求，结合建筑现存隐患实际，现申请委托具备相应资质的第三方专业检测机构开展现场检测并出具正规房屋功能性检测报告。检测机构资质要求：1、具有 CNAS 实验室认可证书，2、具有河南省房屋建筑综合鉴定能力证书，3、第三方风险评估机构能力认证证书。

本次检测重点核查两处建筑钢网架屋面安全承载性能、后期加装附属设施的安全与可行性、屋面排水系统运行状况等内容。

计单 6387，网上竞价

同意 张立智 2026.6.16.

吴霞 2026.6.16
同意 陈新 2026.6.17



总面积: $1568 \text{ m}^2 + 561 \text{ m}^2 = 2129 \text{ m}^2$, 3 元/ m^2 , 检测费共 6387 元。

驻马店市第二高级中学总务科

2026 年 6 月 15 日

李金波
2026.6.15

